

Erledigt

Macbook Air Lautsprecher --> Seltsamer Defekt

Beitrag von „Mach-O_64“ vom 25. Juni 2015, 17:26

Die Buchsen enthalten Öffner. So ein Öffner teilt dem OS mit, dass ein Stecker drin ist.

Ist einer drin, so werden die Systemlautsprecher deaktiviert.

Genau deshalb hörst du den Gong aber sonst nichts aus den Lautsprechern.

Besorg dir WD50. Sprüh davon etwas auf einen Stecker, dann steck bzw. zieh den Stecker immer wieder rein und raus.

Das aber, wenn der Rechner komplett aus ist.

Zum Schluss schön lange pusten, damit sich das Schmiermittel verflüchtigt.