

Erledigt

Taktung des Arbeitsspeichers im BIOS nur 1333MHz anstatt 1600MHz

Beitrag von „Blubbelkopter“ vom 27. Juni 2015, 11:35

Hallo!

Ich habe meinen zukünftigen Hackintosh nun fertig zusammengebaut, habe jedoch eine Unstimmigkeit beim Arbeitsspeicher. Dieser wird im BIOS nur mit 1333MHz angezeigt, obwohl alle Komponenten eigentlich 1600MHz können sollten. Die RAM-Riegel sind brandneu und baugleich.

Die Option "Intel's Extreme Memory Profile" (XMP) ist deaktiviert. Bei Aktivierung wird der RAM auf 1600 getaktet, allerdings taucht die 1333MHz dennoch immer mal wieder auf. Ich bin mir also nicht ganz sicher, ob das alles so seine Richtigkeit hat.

Jemand Erfahrung auf dem Gebiet?