

Erledigt

Taktung des Arbeitsspeichers im BIOS nur 1333MHz anstatt 1600MHz

Beitrag von „Blubbelkopter“ vom 1. Juli 2015, 18:07

Bitte entschuldigt die späte Rückmeldung. Ja offensichtlich scheint es da Unterschiede bei den boards zu geben. Bei meinem Z97X-UD5H trifft die Anleitung von RalphD zu, wobei eben XMP aktiviert werden muss (von "disabled" auf "profil1"). Habe im Internet auch weitere Meinungen dazu gelesen, dass es nur so geht. Er bootet damit aber auch ohne zu meckern, insofern ist das kein Problem.