

Erledigt

Probleme mit Sound nach Sleep bei Z97X-UD5H

Beitrag von „Blubbelkopter“ vom 1. Juli 2015, 18:14

...und noch ein Anfänger, der das "kein sound nach sleep"-Problem nicht in den Griff bekommt. Ich habe noch das original BIOS, installiert habe ich mit Multibeast den ALC1150-kext. Der Sound funktioniert damit auch, jedoch habe ich zwei Probleme:

1. nach sleep keinen sound mehr
2. beim booten komische Knackgeräusche beim Laden des Apple-Logos

Jetzt habe ich schon viele andere Threads dazu gefunden, jedoch löst keines davon mein Problem.

[AppleHDA for ALC1150 - Yosemite DP8 - 266.5](#) -> Habe ich schon gemacht, danach hatte ich garkeinen Sound mehr.

Evtl. habe ich auch einen kext zu viel installiert, ich bin da ziemlicher Anfänger...