

**Erledigt**

## **Hack my (real)-Mac | seefews eGPU | aitAC**

**Beitrag von „seefew“ vom 15. Juli 2015, 09:08**

Ich versuch mich ab und zu in openSCAD, FreeCAD manchmal; für's Modellieren SketchUp.

Die Löcher in der Front sind werkseitig; die Oben und an der Seite sind im gleichen Raster, wie sie auch beim G5/Pro sind.

Wie geschrieben, das erste, Oben das an der Spitze, an der Seite das Mittlere in der ersten Spalte, hab ich vermessen. Danach ein Stück Lochblech vom demolierten Pro-Case draufgelegt, mit ner M3-Schraube befestigt und dann auf zum fröhlichen Bohren, nix da mit Automatik, alle Löcher per Hand.