

Erledigt

CLover bootloader bootet nicht komplett

Beitrag von „El-Capitano“ vom 15. Juli 2015, 16:02

probier es mal mit einem MacBook neunter oder zehnter Generation in der smbios, denn die haben die Hd 3000 verbaut. Allerdings ist in keiner der MacBooks ein i3 verbaut, was das Problem auslösen kann. Ansonsten nimm die standart smbios mit Mac Pro 3,1. vielleicht auch mal mit -x -v Booten.