

Erledigt

Dell Precision T3400 - Yosemite Installation ohne erfolg

Beitrag von „blitze“ vom 19. Juli 2015, 14:33

Hallo Zusammen,

ich versuche gerade OSX 10.10.1 per Unibeast auf meinem Dell Precision T3400 zu installieren. Leider hat der Monitor kurz vor dem Installations-Bildschirm kein Signal mehr:

https://www.dropbox.com/s/zulo.../20150719_141733.mp4?dl=0

Gebootet wurde im Video mit -v und GraphicsEnabler=Yes.
Mit -x komme ich auch nicht weiter 🤔

Der gleiche Fehler passiert auch unter Mountain Lion.

Die Hardware des PC's ist folgende:

Intel Core 2 Quad Q6600 2,4Ghz

Nvidia Palit 9600 512MB PCI

8GB DDR2 RAM

Danke im Voraus! 😊

Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk