

Erledigt

Neuer Hackintosh und noch Probleme bei der Installation

Beitrag von „QSchneider“ vom 24. Juli 2015, 18:56

Wenn ich nach deiner Karte google, dann springt mich die Seite von Toleda "toleda/wireless_half-mini" direkt an.

Ich habe mir die Beschreibung nur kurz durchgelesen, in diesem Abschnitt ist eigentlich alles beschrieben.

Code

1. BCM94352 5 GHz/Handoff Patch (10.10 and newer) - Credit: Dokterdok, the-darkvoid, Sebinouse
2. 1. Kext/binary patch
3. 1. Download (View Raw) wireless_bcm94352-100-v3.0.command.zip
4. 2. Double click Downloads/ wireless_bcm94352-100-v3.0.command
5. 2. Clover patch
6. 1. Download (View Raw)
7. 1. 10.10.and newer, config-bcm94352-103.plist.zip
8. 2. Paste 3 Patches to config.plist/KernelAndKextPatches/KextsToPatch
- 9.
- 10.
11. BCM94352 5 GHz Patch (10.9 and newer) - Credit: Skvo
12. 1. Kext/binary patch
13. 1. Download (View Raw) wireless_bcm94352-90_patch.command.zip
14. 2. Double click Downloads/wireless_bcm94352-90_patch.command
15. 3. See Terminal Saved Output. . . (above)
16. 2. Clover patch
17. 1. Download (View Raw) config-bcm94352-90.plist.zip
18. 2. Add 3 Patches to config.plist/KernelAndKextPatches/KextsToPatch
19. 3. wireless_half-mini-brcm4360-90_patch.command deprecated

Alles anzeigen

Vielleicht wäre es ein Versuch es damit zu probieren ?