

Erledigt

Neuer Hackintosh und noch Probleme bei der Installation

Beitrag von „QSchneider“ vom 27. Juli 2015, 12:25

[PJH](#), das mit dem Namen ist ok, ich wusste ja wer gemeint war 😊

Was dein noch bestehendes Problem angeht, so würde ein Screenshot vielleicht weiterhelfen und auch die Infos, welche ich in meinem letzten Beitrag angefragt hatte.

Code

1. 1. Einstellungen in der config.plist
2. 2. hast du eine DSDT und/ODER SSDT in CLOVER/ACPI/patched ?
3. 3. Welche Treiber hast du in "Drivers64UEFI", bzw. "drivers64" eingebunden
4. 4. Welche Einträge stehen bei dir in CLOVER/kexts/10.10 ?
- 5.
- 6.
7. Des Weiteren müsstest du einmal beschreiben, was du den von dem von mir geposteten Anweisungen auf der Toledo Seite ausgeführt hast und was das Ergebnis im Terminalfenster oder in der EFI Struktur/config.plist ergeben hat.

Da Bluetooth ja „intern“ über den USB-Bus angebunden ist, kann dein Problem auch mit einem falsch/unvollständig konfiguriertem USB-Stack zusammenhängen.
Das ist aber mehr eine Vermutung als das ich dies wissen würde.

Ein Screenshot aus den „Systeminformationen“ wäre toll. Ich habe dir mal die entsprechen Punkte als Grafiken angehängt. Dort siehst du wie es auf meinem originalem MPB ausschaut.

Für mich als Feedback wäre noch interessant, was du denn jetzt genau gemacht hast, die Methode von toleda mit der wireless_bcm94352-110-v4.0.command.zip, oder den Weg von Rehabman mit FakePCIID for BCM94352 gegangen bist ?