

Erledigt

El Capitan mit Mavericks Chip - Bootloop

Beitrag von „mcduck“ vom 1. August 2015, 21:29

Das mit der Injection kann ich aus Yosemite bestätigen. Dort darf kein Haken sein. Das "Load Video Bios" macht leider auch keinen Unterschied. Wenn da mal nicht irgendwas falsch ist in den UEFI64 "Treibern" bei Clover...