

Erledigt

GELÖST! Z97X Ud5H Bk - Power LED auf dem Board leuchtet orange

Beitrag von „Sascha_77“ vom 3. August 2015, 15:28

Ja ohne Webtreiber kein Problem. Ich habe mal mit dem OpenGL Test verglichen. Die Webdriver geben doch schon einen ganz schönen Schub mehr. Bei OpenGL 4.1 sogar + 20%! Aber solange die Lüfter so hochdrehen ist an eine Benutzung nicht zu denken. 😞

Und nun ein neues "Problem".

Habe jetzt den Rechner im nvram auch auf MacPro5,1 umgestellt und die Serien- bzw. Board ID mit Hilfe von Chameleon Wizard generiert und umgestellt. Soweit zeigt er mir auch Mac Pro 2010 an. Allerdings steht im Systembericht bei "Modell-Identifizierung" immer noch MacPro3,1. Ich dachte dieser Befehl:

Code

1. `sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductId=Mac-F221BEC8`

Würde es auf 5,1 ändern. Hab ich was übersehen?