

**Erledigt**

## **Yosemite Installation nicht möglich**

**Beitrag von „Jonydaparty“ vom 3. August 2015, 17:01**

Die USB Einstellungen stimmen alle.

Hab heute herausgefunden woran es liegt. Mein Board läuft mit einer "Atheros AR5B195 AR9285 AR3011 WiFi WLAN Bluetooth 3.0 Combo Half Mini PCI-E W004". Unter Mavericks funktioniert die Karte super. Unter Yosemite allerdings gar nicht ! Die USB Verbindungen spielen verrückt. Mit ausgebaute MiniPCI-e lässt sich Yosemite normal installieren und starten.

Jemand eine Ahnung wie man die Wifi Karte unter 10.10 zum Laufen bekommen kann ? Oder muss ich mir eine Neue kaufen ?