

Erledigt

Viele kleine und große Probleme bei der Inbetriebnahme (ASRock H77 Pro4/MVP)

Beitrag von „MacGrummel“ vom 7. August 2015, 23:30

BIOS-Default reicht im Hackintosh leider nie zum Start!

SATA-AHCI-Mode : Enabled

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disabled

Wake On Lan falls vorhanden : Disabled

Secure Boot : Disabled

CPU EIST : Disabled - ist oft versteckt unter Advanced CPU Einstellungen

Internal Graphics : OFF

Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem die Grafikkarte steckt