

Erledigt

Systemzusammenstellung für Video Editing bis 1500€

Beitrag von „jaques“ vom 8. August 2015, 18:02

Danke für den Tipp. Ich vermute dass da tatsächlich etwas nicht stimmt. Geladen wird laut Kext Wizard lediglich

com.kext.HDAEnabler (1.0.0.d1)

"kext-dev-mode=1" habe ich jedoch in der .plist...