

**Erledigt**

## **Gigabyte Ga-H97n-Wifi Sound Problem usw**

**Beitrag von „Griven“ vom 15. August 2015, 19:30**

Ja, dass ist ein bekanntes Problem da jede Installation mit der Bluetooth Hardware einen neuen Handshake aushandelt der dann bei der jeweils anderen natürlich nicht mehr gültig ist sprich es muss dann eben wieder neu gekoppelt werden. Ist nervig aber ist leider so und lässt sich vermutlich erst beheben, wenn sichergestellt ist das entweder der NVRAM des Rechners beschreibbar ist und Clover seine Informationen daher bezieht oder aber Clover so installiert ist, dass die NVRAM Emulation zentral abgelegt wird (EFI Partition) so, dass die Informationen aus dem NVRAM für alle zu startenden Platten vorliegen. OS-X legt nämlich die Informationen zu gekoppelten BT Geräten zentral im NVRAM ab und stellt diese beim Booten von dort auch wieder her.