

Erledigt

Hardware Info

Beitrag von „SiiXFX“ vom 17. August 2015, 21:44

Ich glaube er braucht einen downgrade seines BIOS, weil er momentan auf einer neueren Version als F6 ist und es so nicht flashen kann.

@Trainer

Sorry, zu spät gelesen. 😞