


Erledigt Update auf Yosemite

Beitrag von „kruemelnase“ vom 18. August 2015, 15:33

Probiere es mal mit Clover Configurator mit den beiden Haken gesetzt wie auf dem Screenshot, die restlichen Einstellungen bleiben gleich.

Das genauere Tool zum überprüfen der CPU Taklung ist das " Intel Power Gadget", findest Du auf der Intel Seite.



@crusade

Bei AsRock verhält es so wie bei den älteren ASUS Boards auch, wenn er kein mit PMPatch versehenes Bios nutzt, geht es auch mit den Einstellungen über Clover.