

Erledigt

Z77X-UD3H 1479 OZMOSIS Sleep Bug

Beitrag von „Griven“ vom 19. August 2015, 21:14

Wie gesagt es ist eigentlich kein essentielles OZ Problem läuft ja auf zig anderen Boards auch ohne zu murren 😊

Ich denke das Problem wird bei Dir eher an der Kombination der Hardware liegen und daran wie Clover bzw. OZ damit umgehen. Vergleiche mal Deine Bootargs, die Du bei Clover mitgibst. Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist das Thema Grafik Injection oder anders, wie sieht Deine config.plist aus und im Gegenzug wie Deine OZ Config? OZ ist zwar nahezu "Wartungsfrei" aber eben auch nur nahezu 😊