

Erledigt

## Z77X-UD3H 1479 OZMOSIS Sleep Bug

Beitrag von „Griven“ vom 19. August 2015, 22:32

Das meinte ich ja mit nichts geändert 😊

Warum auch immer sind bei OZ alle Injections per default aktiv und müssen gesondert abgeschaltet werden. Kann erreicht werden mit

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidiaInjection=%01`
2. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableIntellInjection=%01`
3. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableAtiInjection=%01`

Sollte zwar eigentlich keine Einfluss auf Windows haben aber man weiß ja nie...