

Erledigt

Mehrere Probleme

Beitrag von „True89“ vom 27. August 2015, 16:57

Da ich hier neu bin , erstmal Hallo an alle 😊

Nun komm ich gleich zur Sache.

Habe mir SL mit der iBoot Variante auf meine neue Festplatte installiert.

Installation klappte problemlos. Starten geht auch problemlos.

Habe danach das Combo update auf die Neuste SL version durchgeführt und per Multi Beast Treiber und co installiert.

Nun habe ich folgende Probleme :

1. Mein Laufwerk wird nicht erkannt und bleibt auch ohne Funktion, also lässt sich auch nicht öffnen. Es handelt sich um ein neues Blue ray Laufwerk von LG.
2. wlan funktioniert nicht, Karte wird auch nicht erkannt . Es handelt sich um die TP Link Archer T8E die laut Forum aber OOB läuft.
3. Grafikkarte läuft nicht. Muss ja wie ich gelesen habe die webtreiber installieren, habe aber keine gefunden im Internet. Habe noch eine alte 460er rumliegen, kann ja wenn ich morgen wieder zuhause bin testen ob sie läuft.

Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen. Vielen Dank im Voraus für euer bemühen 😊