

Erledigt

Asrock H87 Pro4 / Xeon E3-1230v3 hackintosh-kompatibel?

Beitrag von „ChrisCore“ vom 28. August 2015, 18:04

So. Die kleine Übergangs Grafikkarte muss ich mir noch holen.
Aber ich habe begonnen, einen Clover USB Stick zusammen zu stellen.

Ich habe aber eine Frage zu Step 20 und 22:

20. in diesem Ordner fügt ihr die [FakeSMC.kext](#), eure Ethernet kext und die NullCPUPowerMangement.kext

22. Dieser Schritt ist Optional : wechselt in /EFI/Clover/ACPI/patched/ und fügt eure DSDT.aml und SSDT.aml

Woher weiß ich, welche kexts ich brauche? Und ist Schritt 22 für mich sinnvoll?

Meine Hardware habe ich oben gepostet. [Hier aber nochmal Infos zu meinem Board](#) .
Leider komme ich hier nicht weiter und freue mich über eure Hilfe.

Muss ich bei meinem Bios irgendwas spezielles Einstellen? Damals bei meinem ersten Hackintosh-Build vor Jahren war das so... 😊