

Erledigt

## yosemite auf Asrock H97 fatality Killer

Beitrag von „Griven“ vom 2. September 2015, 21:11

Das OZ Logo kommt immer nur beim Ersten Start nach dem flash ist also vollkommen normal, dass Du es nicht mehr zu Gesicht bekommst. OZ nutzt diesen ersten Start nach dem flash dazu sich auf dem System einzurichten...