

Erledigt

H87TN kein Sound

Beitrag von „Fabii“ vom 8. September 2015, 21:47

Multibeast war auch meine erste Idee. Dieses gibt mir aber einen Fehler das die Boot.plist fehlt und ich diese erstellen soll. Kann man dies Problemlos machen oder beeinflusst diese den Systemstart mit Clover dann auch?

realtekALC.kext wurde in die Efi Partition von dem Patcher kopiert.

Den reinen Realtek Patch werde ich auch mal versuchen 😊