

**Erledigt**

## **El Capitan Installation klappt aber dann .....**

**Beitrag von „thokis“ vom 17. September 2015, 18:19**

Naja das mit dem USB liegt daran das es entweder nicht von Intel ist oder die Device-ID nicht erkannt wird. Ich z.B. habe ich auch mehrere VIA USB 3.0 Ports und somit kann ich von insgesamt 6 hinteren USB 3.0 Ports nur 2 benutzen. Da musst du dir mit der RehabMan USB3 Kext behelfen. Und zusätzlich wurde das USB Handling unter El Capitan geändert. Falls du eine gepatchte DSDT benutzt reicht es dort einfach die USB Geräte EHC1 in EH01, EHC2 in EH02 und XCH1 in XHC umzubenennen.