

Erledigt

Erster Hackintosh (Yosemite)

Beitrag von „Luckyman7471“ vom 19. September 2015, 12:09

Die Fehlermeldung wird mir jetzt auch angezeigt:

missing bluetooth controller transport

Hier noch ein Foto:

Was ich bis jetzt gelesen habe dürfte das irgendwas mit der Grafik zu tun haben....

Ich verwende ja aktuell für die Installation die Onboard Grafikeinheit (Intel Graphics 4600)
benötige ich dafür auch Kext Dateien?