

**Erledigt**

## **GA-Z97X-UD7 TH / 4790K / NV750 / OZ / Clover**

**Beitrag von „thokis“ vom 23. September 2015, 08:55**

Du wirst Thunderbolt nicht richtig zum funktionieren bekommen. Ich habe mich jetzt nicht ewig mit dem Thema beschäftigt, aber soweit ich es verstanden habe gibt es unter einem Hackintosh kein HotPlug, das heißt du musst ein Thunderbolt Gerät vor dem Start anschließen oder halt neustarten, falls du ein anderes benutzen möchtest. Problem ist auch noch das die Thunderbolt Geräte unter dem "Thunderbolt" Tab in den Systeminformationen nicht angezeigt werden.

Wenn du mit diesen Restriktionen einigermaßen leben kannst musst du Folgendes beachten:

- Du musst im BIOS/UEFI den Legacy-Mode für Thunderbolt aktivieren und halt vor dem Start des PC's die Geräte anschließen.
- Folgenden Fix zur Behebung das Problem mit der langen Wartezeit ausführen :

Code

1. `sudo -s`
2. `cp -R /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext ~/Desktop`
3. `rm -R /System/Library/Extensions/AppleThunderboltNHI.kext`
4. `touch /System/Library/Extensions`

Alle Befehle hintereinander in dem Terminal eingeben, bei `sudo -s` mit deinem Passwort autorisieren, und schon bootet dein Hackintosh wieder schneller. 👍