

Erledigt Sound über HDMI

Beitrag von „angelkiller“ vom 29. September 2015, 23:08

Habe nun das Backup der frischen Yosemite [Installation mit Clover](#) Bootloader wieder eingespielt. Außer Lan ist noch nichts an Treibern installiert worden. Somit auch kein einziges Sound Gerät unter Einstellungen->Sound.

Der Stand von Clover ist wie folgt:

/EFI/Clover/ACPI/origin: leer

/EFI/Clover/ACPI/patched: leer

SSDT-1.aml aus Post 13 nach /EFI/Clover/ACPI/patched kopiert

Frage, sollte die in SSDT.aml umbenannt werden?

config.plist aus Post 13 nach /EFI/Clover/config.plist kopiert

Neustart = Halteverbot (System bootet nicht mehr)

Von USB Stick in Yosemite gebootet

config.plist mit meiner originalen config.plist wieder ersetzt

Neustart = System bootet wieder

Meine config.plist im Clover Configurator geöffnet

config.plist aus Post 13 im Clover Configurator geöffnet

Beide Konfigurationen 1:1 verglichen und die Einträge in meine config.plist manuell übertragen.

Hierbei wie folgt vorgegangen!

Vergleich->einen einzigen Eintrag hinzugefügt->Neustart

System bootet noch->einen einzigen Eintrag hinzugefügt->Neustart

System bootet noch->einen einzigen Eintrag hinzugefügt->Neustart . . . bis die meine config.plist laut Clover Configurator 1:1 mit der aus Post 13 ist. Also fast 1:1 denn:

Mir ist irgendwann aufgefallen das der Haken unter Inject Intel bei Graphics drin sein sollte, nach dem 1:1 abändern wie es in der aus Post 13 (Haken raus) war die Grafik sau lahm. Haken wieder rein und es war wie gewohnt schnell. Das ist also die einzige Änderung gegenüber der anderen config.plist. Allerdings kann da das Problem mit dem Haltesymbol nicht drin liegen da

das System immer wieder bootet.

System bootet nun weiterhin, aber auch weiterhin kein Gerät unter Einstellungen->Sound