

Erledigt

bios flashen OZ 1479 nicht möglich

Beitrag von „Taprogge“ vom 30. September 2015, 17:07

hallochin,

habe ein Problem mit mein ozmosis 849 gehabt, wollte einfach nicht im System booten.

da dachte ich mir das neue OZ1479 auf mein bios zu flashen mainbord ist Gigabyte q77m2dh das oz habe ich von hier. gesagt getan schnell das bios mit efi Flash geflasht was ich jetzt bereue. es geht einfach nichts mehr und ein zurück auf oz 849 ist nicht mehr möglich da mein Fat32 stick nicht erkannt wird.

was kann ich jetzt tun um wieder auf 849 zurück zu flashen ? ein reset mittel coms brachte kein erfolg. mein stick mit den bios Daten wird einfach nicht erkannt. ein booten ist leider auch nicht mehr möglich da ich nur ein schwarzen Screen zusehen bekomme.

wie kann ich die Windows sperre ohne ein laufendes mac os x System aufheben ?

Hardware:

Gigabyte q77 md2h

Intel core i3

mac os x yosemite

Intel hd

bitte um hilfe