

**Erledigt**

## **bios flashen OZ 1479 nicht möglich**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 30. September 2015, 18:07**

Hast Du den Stick auch an einen USB-2-Port angeschlossen? Dann geh mal so weit wie möglich die BIOS-Einstellungen durch, dass die auch aktiv sind! In EIN BIOS musst Du ohne Festplatten eigentlich immer kommen, dafür hat Gigabyte ha das automatische Backup!