

Erledigt

bios flashen OZ 1479 nicht möglich

Beitrag von „Taprogge“ vom 30. September 2015, 18:16

mein stick den ich mit clover bestückt habe wird erkannt aber mein anderer stick mit mein bios und efi Flash nicht was aber gehen MUSS da noch dort das bios Rom drauf ist.

probiere es an einem usb 2 port da ich weiss das die usb 3 port zicken.