

Erledigt

bios flashen OZ 1479 nicht möglich

Beitrag von „MacGrummel“ vom 30. September 2015, 19:34

[Taprogge](#): Vielleicht bekommst Du ja die Hardware in die Signatur schreiben. Das hilft gerade bei solchen Fragen ungemein, dann braucht man nicht für jede Antwort bis nach oben scrollen!



Übrigens: Die Windows-Sperre gilt nur für NTFS-Formatierte Sticks und Platten! Der Stick mit dem BIOS sollte aber auf jeden Fall im Standard-Austausch-Format FAT sein..