

Erledigt

Hilfe bei Kernel Panic gesucht - Clover - Z97X-UD5H - i7 4770K - Onboard GPU -

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. September 2015, 20:39

Hast du mal versucht in Clover nur mit der FakeSMC zu arbeiten?

Weniger ist mehr und für den einfachen Start braucht es nicht mehr Kexte.

Ausserdem würde ich alles andere abziehen was Strom braucht (HDD/DVD/SSD) und nur einen RAM Riegel stecken, also in der Minimalkonfiguration testen.