

Erledigt

bios flashen OZ 1479 nicht möglich

Beitrag von „Taprogge“ vom 30. September 2015, 21:41

bios stick ist ha fat32 wird aber halt nicht erkannt unter oz 1479 unter 849m wurde der stick ganz normal angezeigt und konnte damit das oz1479 mit efi Flash flashen danach ging halt nichts mehr...

Hardware kommt sofort rein