

Erledigt

bios flashen OZ 1479 nicht möglich

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. September 2015, 21:50

Hast du USB 3 (Blau) auf dem Board?

Dann steck da mal irgend was ein (nicht den Ozmosis Flash Stick), das oder so ähnlich habe ich auch schon erlebt.

Was hast du nach dem Restart unter Boot Menu zur Auswahl?

Btw: Hast du überhaupt Dual Bios? 1 x 64 Mbit flash "<http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4237#sp>" 😞