

Erster Versuch Hackintosh

Beitrag von „iims“ vom 3. April 2012, 22:27

So ich brauche noch mal eure Hilfe. Ich habe jetzt den [Universalreiber](#) von Realtek für meine 8168b mehrfach neu installiert. Bei Anderen soll der super funktionieren. Ich habe auch keinerlei Probleme mit der Funktion, wenn ich nicht gerade große Datenmengen nach iTunes Match oder meinem NAS schiebe. Der Fehler tritt immer noch auf. Ich habe dann keine Verbindung mehr und sobald wieder eine hergestellt ist kann ich die nicht nutzen da jede Anfrage ins leere läuft. Da ist doch irgendwas ganz faul an der Sache oder nicht?

Wie kann ich die Fehlerursache denn weiter eingrenzen??? Kann man irgendwo ein Protokoll auslesen??? Sollte ich eine neue Netzwerkkarte kaufen??

Edit: Wenn ich andere kext installiere müsste das doch eigentlich in "Über diesen Mac" unter Ethernet auch so stehen oder??? Schiebe gerade die gleichen Datenmengen über USB und das macht keine Probleme. Keiner ne Idee???

Edit2: Vermute den Fehler evtl. woanders. Ich habe in jedes Zimmer eine Lan-Dose gelegt mit Cat 5e Kabel und nutze ein Cat6 Patchfeld. Evtl. produziert das die Fehler. Die Kext für die Ethernet Karte muss schon richtig sein. Ist hier zufällig wer vom Fach? So ganz ganz sauber sind die ganzen Kabel sehr wahrscheinlich nicht aufgelegt. Habe jetzt ein Kabel direkt an den Switch angeschlossen und es läuft erstmal ganz gut. Mal abwarten...