

Erledigt

bios flashen OZ 1479 nicht möglich

Beitrag von „YogiBear“ vom 1. Oktober 2015, 16:57

Versuche mit WIN+S in den Single-User-Mode zu kommen - dann werden werden viele Kexte (Treiber) nicht geladen und nur ein Standard-VESA-Treiber für die Grafik (ohne Hardwarebeschleunigung, dafür mit ruckelndem Mauszeiger). Von hier aus kannst du aber das Terminal erreichen und dort den passenden Framebuffer in den nvram schreiben...

Alternativ kannst du auch den einen OSX-Installationsstick (Mavericks oder Yosemite ist egal) booten anstatt zu installieren nur das Terminal aufrufen um den Framebuffer einzutragen.