

Erledigt

bios flashen OZ 1479 nicht möglich

Beitrag von „YogiBear“ vom 1. Oktober 2015, 17:47

Du kommst prinzipiell immer so rein (ist ja der Notfall-modus 😊)

Im Terminal müsstest du nun

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=0x0166000A`

eingeben und mit

Code

1. `nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id`

testen, ob der framebuffer übernommen wurde. Falls ja, einmal die Finger kreuzen und neustarten...

Beim ersten Befehl im Terminal wirst du nach deinem Passwort gefragt - während der Eingabe erscheinen allerdings keine Sternchen oder andere Hinweise auf die erfolgte Eingabe. Einfach mit Enter die Passwordeingabe abschließen.