

Erledigt

bios flashen OZ 1479 nicht möglich

Beitrag von „YogiBear“ vom 1. Oktober 2015, 18:54

Zum einen sagt

"1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id 0x0166000AÄ"

dass dein NVRAM beschreibbar ist - aber wo kommt das "Ä" am Ende her? Das hat da so rein gar nichts zu suchen...