

Erledigt

Anleitung : USB Fix El Capitan 10.11

Beitrag von „Fab“ vom 1. Oktober 2015, 23:45

versuch mich gerade daran...

USB 3.0 wird mit 1,5MB angegeben und die 2.0 Port (Wovon nur einer läuft) werden mit 450 Mbits angegeben.

Der der nicht läuft gibt aber strom aus wenn kein device daran hängt was daten beinhaltet.