

Erledigt

Hilfe bei Kernel Panic gesucht - Clover - Z97X-UD5H - i7 4770K - Onboard GPU -

Beitrag von „esky“ vom 2. Oktober 2015, 15:10

Hmm, echt knifflig das ganze 😞 Will immer noch nicht klappen..

[Hier ist der Bildschirm mit der Ausgabe des Verbose Mode Boot \(mit HFSPPlus.efi\)](#)

Vielleicht findet sich ja da der Fehler 😊

Ich kann auch gerne nochmal einen Stick erstellen und testen ob es da klappt. Ich habe aber leider nur einen USB 3.0 Stick mit 64GB Speicherplatz, ist das in Ordnung oder sollte der Stick wirklich nur 8GB gross sein ?

LG Esky