

## **Erledigt** Sensoren nicht verfügbar

**Beitrag von „Mac-Tech“ vom 4. Oktober 2015, 00:15**

Black Rider ist es bei dir mit den fehlenden Sensoren nur in Yosemite oder in El Capitan auch ?

Ich habe auch istat 5.11 in El Capitan und da fehlen auch die Sensoren für CPU-Temperatur usw. nur die Lüfterdrehzahl der CPU wird erkannt als Sensor.

Und in Yosemite 10.10.5 gehen alle Sensoren auch mit der selben Fakesmc und HWSensors 6.17

Ich denke ob ich da nun die neue HWSensors 6.18 nehme oder nicht, es liegt wohl an El Capitan das die Sensoren da nicht funktionieren.