

Erledigt

Sensoren nicht verfügbar

Beitrag von „Black Rider“ vom 4. Oktober 2015, 22:30

Das Problem trat erst mit El Capitan auf.

Und egal, wo ich die aktuellste Version der Sensoren und FakeSMC einfüge, also ob direkt in Clover oder in /S/L/E, sie werden nicht erkannt.

Daher teile ich aktuell Mac-Techs Meinung. 😞