

Erledigt

Sensoren nicht verfügbar

Beitrag von „Mac-Tech“ vom 4. Oktober 2015, 23:22

fundave3.. ich glaube das kann man so nicht vergleichen. Wir haben Motherboards mit Intel Z77 Chipsatz

Jedenfalls habe ich etliche Tests gemacht mit der fakeSMC 6.18 und 6.16 usw.

Und denk dran bei Yosemite 10.10.5 geht doch ALLES heisst also ALLE Sensoren werden erkannt.

Bei El Capitan war es bei mir ab der Dev.Preview 4 ab da ging auch mit den vorherigen iStat 5.10 b15, b15 und b17 betas keine Sensoren ausser:
die Lüfterdrehzahlen von CPU Lüfter oder Systemlüfter (wenn vorhanden).

Man kann leider auch in anderen Foren nichts finden, weil das scheinbar fast Niemanden interessiert, diese Sensoren in der Menüleiste anzuzeigen.
Ich möchte die schon ganz gerne sehen, diese Sensoren.

Gut ich habe nun den HWMonitor noch zusätzlich laufen und ergänze die fehlenden Sensoren aus iStat damit.