

Erledigt

Erstellung eines Ozmosis Bios für H97HD3 Hilfe benötigt

Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. Oktober 2015, 16:35

Die Entwicklung & Ausarbeitung von Ozmosis-BIOS 1497 für H97-Boards haben wir eigentlich eingestellt, weil da der BIOS-Chip für die volle Unterstützung einfach zu klein ist. Bei den Z97er-Boards hat der glatt die doppelte Größe.. Hier geht immer nur ein Teil des Oz drauf. Entweder nimmst Du ein 894er Ozmosis, das deutlich kleiner ist, oder Du wartest wie wir auf die neuen Entwicklungen im ca.2000er-Ozmosis und hoffst, das sich das besser teilen lässt.. So, wie es jetzt läuft, bist Du mit Clover einfach deutlich besser bedient!