

# Mac OS X auf Acer Aspire 5742z

Beitrag von „Griven“ vom 6. April 2012, 15:59

Ohmg, also das wird schwierig werden, denn:

CPU = Intel Pentium P6100 (Arrandale): Dieser Chip basiert auf der selben Plattform wie die Core i3-i7 Prozessoren was auch der Grund dafür ist warum MAC OS den Chip als i7 identifiziert.

Chipsatz = Intel 3400: Der Chipsatz auf dem Mainboard gehört der SandyBridge Familie an die leider unter 10.6 nicht ohne weiteres unterstützt werden, hier muss ein wenig nach- bzw. vorgearbeitet werden damit es reibungslos läuft.

Grafik = Intel GMA3000 sollte mit GraphicsEnabler = Yes zu machen sein.

WLAN = Atheros kext gibt es hier: [http://www.osx86.net/view/1225...r\\_ar9287\\_ar5b97\\_wifi.html](http://www.osx86.net/view/1225...r_ar9287_ar5b97_wifi.html)

- Installation über iboot Legacy (Sandy Bridge Support)
- Update auf 10.6.8 -> Combo Update
- Installation von Bootloader und nötigen Treibern -> Multibeast, Chameleon Wizard...