

Erledigt

ALC 1150: Grüner Ausgang?

Beitrag von „Sascha_77“ vom 15. Oktober 2015, 12:57

Ja klappen tun die Ports bei mir auch alle. Nur wenn ich dann was dranstecke an den 3.0er Port wird er zum 2.0er laut Systeminfo. Gibt von RehabMan so ein Universal-Kext für Legacy USB aber das wirkt bei mir leider nichts.

Wirklich brauchen tu ich 3.0 jetzt nicht da ich eigtl. nicht großartige USB-Platten dranstöpsel. Aber man weiss eben, dass was nicht so geht wie es gehen könnte und das hat dann so einen leichten faden Beigeschmack. Mich stört sowas. Unter 10.10 lief er perfekt. Wobei das schon fast ein Luxusproblem jetzt ist. Ansonsten läuft der Hack erste Sahne. Noch nicht eine KP gehabt bei gebootetem System. Würde mir die Hardware jederzeit wieder so zusammenstellen.