

Erledigt

gelöst - Mavericks - ATI Radeon HD 5850 Series - Framebuffer falsch eingestellt?

Beitrag von „symlink“ vom 21. Oktober 2015, 15:13

Derzeit habe ich weder den inject von Clover verwendet bzw. aktiviert noch habe ich eine Änderung am Framebuffer vorgenommen.

Der Chip soll ja laut einigen Beiträgen, auch hier im Forum, OOB funktionieren...

Vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Lösungsvorschlag oder eine Idee?

Ich danke dir auf jeden Fall für deine Antwort und werde weiter testen. 😞