

**Erledigt**

## **gelöst - Mavericks - ATI Radeon HD 5850 Series - Framebuffer falsch eingestellt?**

**Beitrag von „symlink“ vom 21. Oktober 2015, 17:43**

Doch schon. Im Clover Configurator sind laut Tipp noch "Load VBios", "Inject EDID" und "Inject ATI" aktiviert.

Ohne sonstige Eintragungen.

Was mich dennoch in bisschen stutzig macht, ist die Tatsache, dass sich die Auswahl der Grafikkarte im BIOS jedes Mal aufs Neue auf "Switchable" umstellt.

An der Batterie kanns nicht liegen. Mit Windows bzw. Linux hat es die Einstellungen nicht "vergessen".