

Erledigt

Videobearbeitung 4K mit Nvidia GeForce GTX 980 Erfahrung

Beitrag von „knollsen“ vom 25. Oktober 2015, 12:22

Bootloader: El Capitan -> Clover UEFI , Yosemite Multibeast mit Cimera , Win7 Legacy-Boot
Aber daran kann es ja nicht liegen! Und bei XMP lass ich lieber die Hände mal davon, weil ich mich in dieser Materie überhaupt nicht auskenne. Kann sein das meine DDR3-Ram-Riegel auf 1600Mz sind. (glaub das steht auf den Riegel drauf). Ich wüßte gar nicht wo man das im Bios GA-Z77-DS3H F9 v.1.0 einstellen kann. Steht alles auf AUTO. Und wenn es so wäre bringt das was?

[@gonzo4](#) - Danke erst einmal für Deine Anteilnahme.