

Erledigt

Verständnisproblem Kext für ALC892

Beitrag von „QSchneider“ vom 26. Oktober 2015, 18:52

[@hirnwunde](#) google is your friend 😊

Schlussendlich bedeutet die Fehlermeldung einfach, dass keine Audio-Codec-ID vom Script gefunden werden konnte.

Hake doch im CloverConfigurator in der ACPI-Section FixHDA an und nach dem Speichern und einem reboot sollte Clover den Teil für dich erledigt haben.

Wenn du dabei bist, checke doch bitte auch, ob die [SIP](#)-Werte in der RT Variables Section auf 0x28 und 0x67 stehen.

Dies kannst gerne nach der Installation wieder auf deine bisherigen Werte setzen.

Danach führe das Script bitte noch einmal aus.